





自查自验情况表

自查自验组织单位：云县人民政府

验收日期：2023 年 10 月 25 日

环境问题	云县银光矿业有限公司梁子铜选厂坝前因排水设施不完善，存在雨水、渗滤液等漫坝情况；尾矿库中部区域部分尾矿堆存高度超过周边截洪沟高度，存在外溢风险；靠近厂区一侧截洪沟部分区域被冲垮，同时尾矿有外溢环境的痕迹问题。			问题类型	立行立改类 ☐ 限期整改类 ☒		
整改方案 编制情况	是 ☒ 否 ☐	编制单位	云县自然资源局	组织 审核单位	云县人民政府		
计划 整改目标	尾矿库安全生产责任体系进一步完善，安全风险管控责任全面落实；尾矿库“一库一策”安全风险管控方案科学合理，安全风险管控措施全面落实；尾矿库安全风险监测预警机制全面建成；坚决遏制非不可抗力因素导致的溃坝事故。			整改目标 完成情况	全面完成整改目标		
整改措施							
措施 1:完成三面光排洪沟建设 109 米		责任单位	县自然资源局	整改时限	2023 年 9 月 底	完成 情况	规定时限完成 ☒ 其他情况：
措施 2:完成挡土墙建设 80 米		责任单位	县自然资源局	整改时限	2023 年 9 月 底	完成 情况	规定时限完成 ☒ 其他情况：
措施 3:完成尾矿库平整暨覆土恢复耕种面积 18.86 亩		责任单位	县自然资源局	整改时限	2023 年 9 月 底	完成 情况	规定时限完成 ☒ 其他情况：

环境违法行为查处	是 ☐ 否 ☒	责任单位		办理情况	
责任追究	是 ☐ 否 ☒	责任单位		办理情况	
信息公开	是 ☒ 否	信息公开链接	云县人民政府公众信息网 		
自查自验结论及签字		经材料核实和现场核实，符合验收要求，同意上报组织验收。  昌林章 2023.10.25  总环境分局 2023.10.25  昌县生态环境局 2023.10.25  市生态环境局 2023.10.25  2023.10.25  2023.10.25  2023.10.25			

填表说明:

1. 自查自验组织单位填写××县(区)人民政府,政府主要领导在页眉空白处签字并加盖公章,验收日期按照完成自查自验的时间填写。
2. 整改方案编制单位为整改责任单位或部门,组织审核单位按实际情况填写,如××县(区)人民政府、××县(区)生态环境保护委员会办公室等。
3. 计划整改目标按照通过审核的整改方案填写,整改目标完成情况据实填写。
4. 整改措施栏目根据通过审核的整改方案据实填写,超过3项整改措施的,可按照本表格另附完整的整改措施一览表,应逐条列出整改措施,每条整改措施的责任单位、整改时限、完成情况。
5. 环境违法行为查处责任单位根据具体违法行为确定责任单位,并不限于环境保护主管部门,办理情况进行简要精炼的说明。
6. 责任追究责任单位为各级纪检监察机关,办理情况进行简要精炼的说明。
7. 信息公开链接填写由县(区)主流媒体、政府门户网站、新媒体首发的链接,其他类型的链接不填写。同一内容的信息公开和宣传报道只填写一次,可注明在哪些媒体、网站上公开或报道。同一环境问题整改报道超过5条不同内容的,可按照本表格另附完整的信息公开一览表。
8. 验收结论及签字栏目中,验收结论与栏目中规范化表述不同的,可据实填写。参加验收的人员全员签字确认,并另附参加验收人员一览表写明验收人员姓名、单位和职务等信息。
9. 填写是或否的内容,在“是”或“否”后打“√”。